

# 羽生市 浸水状況図

平成26年3月27日 全体調整会議

## ○ 市内全体の浸水の特徴

時間10ミリ程度の降雨が一時間程度降り続けると、①東6丁目から道路冠水が始まり、拡大していく。また、②南5丁目地内においても同様である。

## ○ 浸水対策の方向性

排水ポンプの設置、また増設しながら対応をしている。なお、用水路へも排水をしている。

## ○ 浸水対策の課題

各雨水幹線の流末が、一つの河川であることが、課題である。よって河川の改修に期待する。

羽生公共下水道計画一般図（雨水）

